

Утверждаю:

Директор ООО «Петрострой»

Шиповцов К.А.

2019г.



от «07» мая 2019г.

**АКТ ОСМОТРА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

Адрес: г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 100  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

Инженер-техник **Звонников О. И.**  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Мастер СМР **Юрков А.Г.**  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Мастер СТСиО **Мурзин А.А.**  
(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старший по дому **Кокшарова Галина Александровна**

(должность) (фамилия, инициалы)  
(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию: 1969  
Материал стен: ж/б панели  
Вид и тип кровли: совмещенная, маковая  
Число этажей: 5  
Количество подъездов: 2  
Количество квартир: 40  
Общая площадь здания: 2185,2 кв.м.  
Общий объем дома: 5311 куб.м.  
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 474,2 кв.м.  
Площадь чердака (технического чердака): отсутствует кв.м.  
Наличие цокольного этажа: отсутствует  
Общий физический износ многоквартирного дома: - %  
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - кв.м.

**В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Выход при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Фундамент:</b>	<b>Ж/бетонный</b>				
	цоколь	кв.м.	40,0	бетон по периметру здания	частичное отслоение краски	очистить, окрасить по периметру здания
1	отмостка	кв.м.	105,0	бетон, по периметру дома	-	-
	приямки	шт.	5	силикатный кирпич, прямоугольной формы, металлические решетки, 1 вход в подвал	решетки имеют неравномерное положение с торца здания у 2-го подъезда, дырки между стеной и решеткой	выровнять неравномерное положение металлических решеток у 2-го подъезда с торца здания
	<b>Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:</b>					
	наружные стены	кв. м	1421,0	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
	фасад	кв.м.	537,6	ж/бетонные панели	мелкие волосяные трещины в местах сопряжения ж/бетонных плит	-
2	плиты балконов и лоджий	шт.	32	ж/бетонные плиты	разрушение бетонного основания ж/бетонной плиты жилого помещения № 11	оштукатурить ж/бетонную плиту балкона у жилого помещения № 11
	подъездные козырьки	шт.	2	ж/бетонные плиты, основание ж/бетонная конструкция, оштукатурено, покрытие биполь	образование периодической течи и отслоение штукатурного слоя между несущей стеной и козырьком у 1 подъезда, частичное отслоение штукатурного слоя ж/бетонной плиты у второго подъезда, наличие мусора на козырьках	устранить образование течи между козырьком и стеной у 1 подъезда, косметический ремонт ж/бетонных плит у 1 и 2 подъезда, частично очистить от отстающей штукатурки, оштукатурить 0,5 кв. м, окрасить, убрать мусор
	пожарные лестницы	шт.	-	-	-	-
	эркеры	кв.м.	-	-	-	-
3	<b>Перегородки:</b>					
	внутренние стены	кв. м.	170,0	силикатный кирпич	волосяные трещины	-

4	Перекрытия:				
	междуэтажные	кв.м.	1896,0	ж/бетонные плиты	дефектов нет
	подвальные	кв.м.	474,0	ж/бетонные плиты	дефектов нет
	чердачные	кв.м.	-	-	-
5	Крыша:				
	стропильная система	кв.м	-	-	-
	мауэрлат	пог.м.	-	-	-
	выходы на чердак	шт.	1	металлическая крышка, кирпич, деревянная дверь	трещины
	чердачные продухи	шт.	-	-	-
	устройства вентиляционных каналов и дымоходов	шт.	4	огнеупорный кирпич, прямоугольной формы, отштукатурены	мелкие трещины в кирпичной кладке, частичное отслоение штукатурного слоя
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	-	-	-
6	внутренний водосток	пог.м.	-	-	-
	кровельное покрытие	кв.м.	474,2	мягкая, бипол.	образование затечных пятен в период сильных осадков в жилых помещениях № 17 - № 20, в подъездных помещениях
	свесы	пог.м.	-	по фасаду здания	заменить отдельные участки мягкой кровли над жилыми помещениями № 17 - № 20 около 20 кв. м
	желоба	пог.м.	-	-	-
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-
7	Полы:	кв.м.	9,6	бетон	стертость
7	Проемы:				
	двери	шт.	4	Входные: 2 шт. – деревянные обшиты железом  Внутри подъезда: 2 шт. - деревянные	входные и тамбурные двери имеют осадку полотна, увеличенные зазоры
	окна	шт.	8	2-е створчатые, деревянные	мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, часть оконных рам не открывается (забиты наглухо), стекла имеют многочисленные трещины, мусор и пыль между рамами
	подвальные окна	шт.	4	2-е створчатые,	частичное отсутствие
					очистить от

	(другое)			деревянные	остекления, стертость в притворах, рассохлись штапики, трещины, отсутствие стекол	мусора, заменить стекла около 6,0 кв.м, выполнить косметический ремонт оконных рам в подвальных помещениях
	<b>Отделка:</b>					
	Наружная	-	-	оштукатуривание швов панелей цементно-песчаным раствором	выветривание швов	-
8	Внутренняя	-	-	оштукатурено, окрашено, побелено	сколы, частное отслоение штукатурного слоя в подъездном помещение № 1; сколы, частное отслоение штукатурного слоя в подъездном помещение № 1; образование затечных пятен в перекрытии, образование грибка на стенах	в 1 подъездном помещении с 1 по 5 этаж частично заштукатурить отставшую штукатурку, окрасить около 3,0 кв. м, побелить 8,0 кв.м
	другое	-	-	подвал	наличие мусора и деревянных досок в подвальных помещениях	очистить от мусора, убрать доски в подвальных помещениях
9	<b>Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:</b>					
	мусоропровод	шт.	-	-	-	-
	лифт	шт.	-	-	-	-
	лестницы	кв.м	145,0	ж/бетон	сколы на бетоне	-
	вентиляция	шт.	-	естественная	-	-
10	<b>Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:</b>					
	<b>Центральное отопление</b>					
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	8	регистры	повреждение эмали лакокрасочного покрытия	оштукатурить 8,5 кв. м, побелить,
	центральное отопление	пог. м	1264,0	сталь, ПП, d=20-110 мм	коррозия на линии трубопровода	-
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-	-

	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	260,0	теплоизолационный материал	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	на балансе ЖКХ
	<b>Горячее водоснабжение</b>					
	Горячее водоснабжение	пог. м	-	-	-	-
	задвижки	шт.	-	-	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	<b>Холодное водоснабжение</b>					
	водоснабжение	пог. м	160,0	сталь, ПП, d=25-70 мм	очаги ржавчины, коррозия на линии трубопровода	-
	задвижки	шт.	1	затвор чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	8	кран шаровой, бронза, чугун	кран чугунные имеют очаги ржавчины	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	<b>Канализационная сеть</b>					
	канализация внутридомовая	пог. м	160,0	чугун, d=50-110мм	коррозия на линии трубопровода	-
	канализация дворовая до колодца	пог. м	12,0	чугун, ПВХ, d=110мм	-	-
	ливневая канализация	пог.м.	-	-	-	-
	<b>Электрооборудование</b>					
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	электрощитовая расположенная в подвале, отсутствует замок,	закрыть электрощитовую на замок
	щит распределительный этажный	шт.	10	электрическая проводка, автоматические выключатели	потеря эластичности, паутина, пыль, на 1 и 5 этаже открыто	необходима ревизия, закрыть щитки
	светильники	шт.	16	0 шт. – улица 16 шт. – подъезд, подвал	открытые	-
	выключатели	шт.	2	наружного исполнения, клавишные	-	-
	розетки	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	1	электрический счетчик	-	на балансе эл. сетей
	<b>Крыльца</b>	шт.	2	бетон	-	-
11	тамбур	шт.	2	бетон/дерево	наличие бетонного пандуса в тамбурах	в тамбурах подъездного помещения № 1 убрать бетонный пандус с последующим оштукатуриванием
12	Межпанельные	пог. м	966,0	ожштукатурено	трещины	-

	<b>стыки</b>		цементно-песчаным раствором	штукатурного слоя	
--	--------------	--	--------------------------------	-------------------	--

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	01.09.2021г.	Необходимо покраска газовых труб	1 раз в три года
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	25.02.2019г.	Проверка ВДПО Акт №008487	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	4 квартал 2019г.	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

**Рекомендации:** на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «07» мая 2019г. комиссия рекомендует –

Выполнить работы по очистке и окраске цоколя по периметру здания. На приямках выровнять неравномерное положение металлических решеток у 2-го подъезда с торца здания. Оштукатурить ж/бетонную плиту балкона у жилого помещения № 11. Устранить образование течи между козырьком и стеной у 1 подъезда, с дальнейшим косметическим ремонтом ж/бетонных плит у 1 и 2 подъезда: частично очистить от отстающей штукатурки, оштукатурить 0,5 кв. м, окрасить, убрать мусор на козырьках. Заменить отдельные участки мягкой кровли над жилыми помещениями № 17 - № 20 около 20 кв. м. Восстановить зазоры входной и тамбурной двери во 2-м подъезде, выполнить косметический ремонт. Частичная замена оконных рам у 1 и 2-го подъездного помещения, замена стекол около 30,0 кв. м. Очистить от мусора, убрать доски в подвальных помещениях, выполнить косметический ремонт оконных рам в подвальных помещениях, заменить стекла около 6,0 кв. м. В 1 подъездном помещении с 1 по 5 этаж частично заштукатурить отставшую штукатурку, окрасить около 3,0 кв. м, побелить 8,0 кв.м; во 2 подъездном помещении с 1 по 5 этаж частично заштукатурить отставшую штукатурку, окрасить около 10,0 кв. м, побелить 10,0 кв.м. В тамбуре подъездного помещения № 1 убрать бетонный пандус с последующим оштукатуриванием. Закрыть электрошитовую находящуюся в подвале на замок, закрыть этажные распределительные щитки. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов.

Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени.

**Вывод:** техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 100 классифицируется как исправное состояние, категория, характеризующаяся техническим состоянием строительных конструкций здания и сооружения в целом, отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. Пребывания людей возможно без выполнения комплекса работ, что не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

**Старшая(й) по дому**

(должность)

**Мастер СМР**

(должность)

**Мастер СТСиО**

(должность)

**Инженер-техник**

(должность)

**Главный инженер**

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

**Кокшакова Г.А.**

(фамилия, инициалы)

**Юрков А.Г.**

(фамилия, инициалы)

**Мурзин А.А.**

(фамилия, инициалы)

**Звонников О.И.**

(фамилия, инициалы)

**Тесля А.И.**

(фамилия, инициалы)