

Утверждаю:
Директор ООО «Петрострой»
Шиповалов К.А.
2020г.

АКТ ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

от «28» сентября 2020г.

Адрес: г. Петров Вал, ул. Шевченко, д. 5
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

Инженер-техник Звонников О. И.

(должность) (фамилия, инициалы)

Мастер СМР Юрков А.Г.

(должность) (фамилия, инициалы)

Мастер СТСиО

(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старший по дому

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1998г.
Материал стен: ж/б панели
Вид и тип кровли: мягкая, биполь
Число этажей: 5
Количество подъездов: 4
Количество квартир: 60
Общая полезная площадь: 3112,1 кв.м.
Общий объем дома: 10210 куб.м.
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 593,0 кв.м.
Площадь чердака (технического чердака): - кв.м.
Наличие цокольного этажа: отсутствует
Общий физический износ многоквартирного дома: - %
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - кв.м.

В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
1	Фундамент:	Ж/бетонный				
	цоколь	кв.м.	131,0	оштукатурено, окрашено по периметру здания	волосяные трещины, отслоение краски	очистить от отстающей краски, окрасить по периметру здания
	отмостка	кв.м.	164,0	бетон, по периметру дома	-	-
	приямки	шт.	-	-	-	-
2	Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:	Ж/бетонные панели				
	наружные стены	кв. м	1934,8	панели ж/бетон	-	-
	фасад	кв.м.	800,8	панели ж/бетон	мелкие волосяные трещины	-
	плиты балконов и лоджий	шт.	48	ж/бетонные плиты	частичное отслоение бетонной поверхности до арматуры 3 шт.	-
	подъездные козырьки	шт.	4	ж/бетонные плиты, ж/бетонные подпорки	отсутствует покрытие биполь, ж/бетонные опоры имеют незначительные разрушения бетона, трещины, отслоение краски на ж/бетонных опорах козырька	оштукатурить ж/бетонные конструкции козырьков в местах отслоения штукатурного слоя, окрасить белой краской входные группы подъездных помещений № 1, № 2, № 3, № 4
	пожарные лестницы	шт.	-	-	-	-
	эркеры	кв.м.	-	-	-	-
	Перегородки:					
3	внутренние стены	кв. м.	403,0	панели ж/бетон	трещины	-
4	Перекрытия:					
	междуэтажные	кв.м.	2740,0	ж/бетонные плиты	-	-
	подвальные	кв.м.	685,0	ж/бетонные плиты	-	-
	чердачные	кв.м.	-	-	-	-
5	Крыша:					
	стропильная система	кв.м	-	-	-	-
	маузерлат	пог.м.	-	-	-	-

	выходы на чердак	шт.	2	деревянный сборный щит, оббит жалезом	трещины, увеличены зазоры в притворах, наличие грязи	-
	чердачные продухи	шт.	-	-	-	-
	устройства вентиляционных каналов и дымоходов	шт.	12	ж/бетонные каналы	-	-
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	-
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	-	-	-	-
	внутренний водосток	пог.м.	-	-	-	-
	кровельное покрытие	кв.м.	658,0	мягкая, совмещенная, биполь	образование затечных пятен на перекрытии 5-х этажей в подъездных помещениях	-
	свесы	пог.м.	142,0	ж/бетон по периметру здания	-	-
	желоба	пог.м.	-	металлические	неравномерное положение, наличие грязи, часть желобов пришли в негодность	выполнить выравнивание и частичную замену желобов по периметру здания, очистить от грязи
	защитные ограждения	пог.м.	164,0	металлические по периметру здания	местами оторвано в соединениях, частично отсутствует защитное ограждение около 6 м	выполнить монтаж защитного ограждения, местами усилить крепление ослабленного старого ограждения
6	Полы:	кв.м.	19,2	бетон	стертость	-
	Проемы:					
	двери	шт.	8	Входные: 4 шт. – металлические 4 шт. – деревянные Внутри подъезда:	повреждение эмали лакокрасочного покрытия деревянных полотен	-
7	окна	шт.	16	2-е створчатые, деревянные	трещины стекла 3 шт., отсутствует рама второго ряда 9 шт., не плотно прикрывается притвор, частично отсутствуют ручки для открывания, шпингалеты, образование затечных пятен в районе оконных рам	выполнить косметический ремонт оконных рам с 1 по 4 подъездное помещение
	подвальные окна (другое)	шт.	16	продухи, квадратные	отсутствуют решетки, часть защиты	закрыть подвальные продухи решетками 3 шт.
	Отделка:					
	Наружная	-	-	расшивка швов	выравнивание швов	-
8	Внутренняя	-	-	ожтукатурено, окрашено, побелено	в подъездных помещениях № 1	

				трещины в стенах на 5 этаже; в подъездном помещении № 3 трещины и сколы на 3, 4, 5 этаже, загрязнено перекрытие 5-го этажа; в подъездном помещении № 4 трещины, затечные пятна в перекрытии и в углах соединения перегородок с несущими стенами	частично выполнить косметический ремонт в местах отслоения штукатурного слоя, затечных пятен и трещин с 1 по 4 подъездное помещение
	другое	-	-	-	
9	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:				
	мусоропровод	шт.	-	-	-
	лифт	шт.	-	-	-
	лестницы	кв.м	278,0	ж/бетон	-
	вентиляция	шт.	-	естественная	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:				
	Центральное отопление				
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	12	регистры	сколы на эмали лакокрасочного покрытия
	центральное отопление	пог. м	1538,0	сталь, ГП, d=20-110 мм	коррозия на линии трубопровода, очаги ржавчины
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-
	прочая запорная арматура	шт.	90	кран: бронза	часть кранов в нерабочем состоянии
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	120,0	теплоизоляционный материал	местами отсутствует теплоизоляционный материал
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-
	Горячее водоснабжение				
	Горячее водоснабжение	пог. м	-	-	-
	задвижки	шт.	-	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-
	Холодное				

	водоснабжение					
	водоснабжение	пог. м	280,0	сталь, ПП, d=25-75 мм	коррозия на линии трубопровода, ввод d=40 мм не соответствует диаметру изначально заложенного трубопровода d=89 мм	
	задвижки	шт.	1	затвор чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	17	кран шаровой, бронза, чугун	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	Канализационная сеть					
	канализация внутридомовая	пог. м	280,0	чугун, ПВХ, d=50-110 мм	коррозия, очаги ржавчины на старой линии трубопровода	
	канализация дворовая до колодца	пог. м	15,0	чугун, d=110 мм	-	-
	ливневая канализация	пог.м.	-	-	-	-
	Электрооборудование					
	вводное распределительное устройство (ГРЦ/ГЩВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	паутина, пыль	необходима ревизия, очистить от паутины и пыли
	щит распределительный этажный	шт.	20	электрическая проводка, автоматические выключатели, клемники	потеря эластичности, пыль частично открыты	необходима ревизия, закрыть щитки
	светильники	шт.	24	4 шт. - улица 20 шт. - подъезд	-	замена лам накаливания по необходимости
	выключатели	шт.	8	наружного исполнения, клавишные	-	-
	розетки	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	электрический счетчик	-	на балансе эл. сетей
11	Крыльца	шт.	4	ж/бетон	-	-
11	тамбур	шт.	4	бетон/дерево	неровность оштукатуренной поверхности дверных откосов входных дверей в тамбурах, не окрашено	окрасить откосы входных дверей с 1-го по 4-е подъездное помещение
12	Межпанельные стыки	пог. м	1900,0	цементно-песчаный раствор	мелкие волосяные трещины	-

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	3-4 квартал 2021г.	Необходимо покраска газовых труб	1 раз в год
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	27.05.2020г.	Проверка ВДПО Акт №105901	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	3 квартал 2021г.	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

Рекомендации: на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «28» сентября 2020г. комиссия рекомендует –

Очистить цоколь от отстающей краски, окрасить по периметру здания. Оштукатурить ж/бетонные конструкции козырьков в местах отслоения штукатурного слоя, окрасить белой краской входные группы подъездных помещений № 1, № 2, № 3, № 4. Выполнить выравнивание и частичную замену желобов по периметру здания, очистить от грязи. Выполнить монтаж защитного ограждения, местами усилить крепление старого ограждения. Выполнить косметический ремонт оконных рам с 1 по 4 подъездное помещение. Окрасить откосы входных дверей с 1-го по 4-е подъездное помещение. Частично выполнить косметический ремонт в местах отслоения штукатурного слоя, затечных пятен и трещин с 1 по 4 подъездное помещение. Закрыть подвальные проходы решетками 3 шт. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов, закрыть этажно-распределительные щитки, заменить лампы энергосбережения по необходимости.

Вывод: Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени. Техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Шевченко, д. 5, в соответствии с требованиями технических регламентов определяющие параметры устойчивости, надежности и исправность строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения находится в надлежащем техническом состоянии.

(должность) Мастер СМР	(подпись)	(фамилия, инициалы) Юрков А.Г.
(должность) Мастер СТСиО	(подпись)	(фамилия, инициалы) Звонников О.И.
(должность) Инженер-техник	(подпись)	(фамилия, инициалы) Тесля А.И.
(должность) Главный инженер	(подпись)	(фамилия, инициалы)