

Утверждаю:
Директор ООО «Петрострой»
Шиповалов К.А.
«07» _____ 2022г.

**АКТ ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

от «07» апреля 2022г.

Адрес: г. Петров Вал, ул. Шевченко, д. 5
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

Инженер-техник Зайцев Н.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

Мастер СМР Юрков А.Г.
(должность) (фамилия, инициалы)

Бригадир СТСиО Клочков В.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

Гл. инженер Тесля А.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

Инженер-энергетик Винокуров В.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старший по дому _____
(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1998г.
Материал стен: ж/б панели
Вид и тип кровли: мягкая, биполь
Число этажей: 5
Количество подъездов: 4
Количество квартир: 60
Общая полезная площадь: 3112,1 кв.м.
Общий объем дома: 10210 куб.м.
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 593,0 кв.м.
Площадь чердака (технического чердака): - кв.м.
Наличие цокольного этажа: отсутствует
Общий физический износ многоквартирного дома: - %
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - кв.м.

В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Кол-во | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Вывод при осмотре | |
|-------|---|--------------------------|--------|--|---|---|
| | | | | | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Рекомендации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фундамент: | Ж/бетонный | | | | |
| | цоколь | кв.м. | 131,0 | оштукатурено, окрашено по периметру здания | волосяные трещины, отслоение краски | - |
| | отмостка | кв.м. | 164,0 | бетон, по периметру дома | - | - |
| | приямки | шт. | - | - | - | - |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции: | Ж/бетонные панели | | | | |
| | наружные стены | кв. м | 1934,8 | панели ж/бетон | - | - |
| | фасад | кв.м. | 800,8 | панели ж/бетон | мелкие волосяные трещины | - |
| | плиты балконов и лоджий | шт. | 48 | ж/бетонные плиты | частичное отслоение бетонной поверхности до арматуры 3 шт. | - |
| | подъездные козырьки | шт. | 4 | ж/бетонные плиты, ж/бетонные подпорки | отсутствует покрытие биполь, ж/бетонные опоры имеют незначительные разрушения бетона, трещины, отслоение краски на ж/бетонных опорах козырька | оштукатурить ж/бетонные конструкции козырьков в местах отслоения штукатурного слоя, окрасить белой краской входные группы подъездных помещений № 1, № 2, № 3, № 4 |
| | пожарные лестницы | шт. | - | - | - | - |
| | эркеры | кв.м. | - | - | - | - |
| 3 | Перегородки: | | | | | |
| | внутренние стены | кв. м. | 403,0 | панели ж/бетон | трещины | - |
| 4 | Перекрытия: | | | | | |
| | междуэтажные | кв.м. | 2740,0 | ж/бетонные плиты | - | - |
| | подвальные | кв.м. | 685,0 | ж/бетонные плиты | - | - |
| | чердачные | кв.м. | - | - | - | - |
| 5 | Крыша: | | | | | |
| | стропильная | кв.м | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|---|---|--|
| | система | | | | | |
| | мауэрлат | пог.м. | - | - | - | - |
| | выходы на чердак | шт. | 2 | деревянный сборный щит, обшит железом | трещины, увеличены зазоры в притворах, наличие грязи | - |
| | чердачные продухи | шт. | - | - | - | - |
| | устройства вентиляционных каналов и дымоходов | шт. | 12 | ж/бетонные каналы | - | - |
| | наружный водосток | пог.м. | - | - | - | - |
| | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. | - | - | - | - |
| | внутренний водосток | пог.м. | - | - | - | - |
| | кровельное покрытие | кв.м. | 658,0 | мягкая, совмещенная, биполь | ранее образование затечных пятен на перекрытии 5-х этажей в подъездных помещениях | - |
| | свесы | пог.м. | 142,0 | ж/бетон по периметру здания | - | - |
| | желоба | пог.м. | - | металлические | неравномерное положение, наличие грязи, часть желобов пришли в негодность | выполнить выравнивание и частичную замену желобов по периметру здания, очистить от грязи |
| | защитные ограждения | пог.м. | 164,0 | металлические по периметру здания | местами оторвано в соединениях, частично отсутствует защитное ограждение около 6 м | выполнить монтаж защитного ограждения, местами усилить крепление ослабленного старого ограждения |
| 6 | Полы: | кв.м. | 19,2 | бетон | стертость | - |
| | Проемы: | | | | | |
| | двери | шт. | 8 | Входные: 4 шт. – металлические 4 шт. – деревянные Внутри подъезда: | повреждение эмали лакокрасочного покрытия деревянных полотен | - |
| 7 | окна | шт. | 16 | 2-е створчатые, деревянные | трещины стекла 3 шт., отсутствует рама второго ряда 9 шт., не плотно прикрывается притвор, частично отсутствуют ручки для открывания, шпингалеты, образование затечных пятен в районе оконных рам | выполнить косметический ремонт оконных рам с 1 по 4 подъездное помещение |
| | подвальные окна (другое) | шт. | 16 | продухи, квадратные | отсутствуют решетки, часть зашиты | - |
| 8 | Отделка: | | | | | |
| | Наружная | - | - | расшивка швов | выветривание швов | - |
| | Внутренняя | - | - | оштукатурено, | трещины, затечные | - |

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|----------------------------|--|--|
| | | | | окрашено, побелено | пятна в перекрытии и в углах соединения с несущими стенами | частично выполнить косметический ремонт в местах отслоения штукатурного слоя, затечных пятен и трещин подъездных помещений |
| | другое | - | - | - | - | - |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.: | | | | | |
| | мусоропровод | шт. | - | - | - | - |
| | лифт | шт. | - | - | - | - |
| | лестницы | кв.м | 278,0 | ж/бетон | - | - |
| | вентиляция | шт. | - | естественная | - | - |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | | | | | |
| | Центральное отопление | | | | | |
| | отопительные приборы мест общего пользования | шт. | 12 | регистры | сколы на эмали лакокрасочного покрытия | - |
| | центральное отопление | пог. м | 1538,0 | сталь, ПП, d=20-110 мм | коррозия на линии трубопровода, очаги ржавчины, герметично рабочее состояние | - |
| | здвижки | шт. | 2 | затворы чугун | - | - |
| | прочая запорная арматура | шт. | 90 | кран: бронза | часть кранов в нерабочем состоянии | - |
| | теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 120,0 | теплоизоляционный материал | местами отсутствует теплоизоляционный материал | - |
| | общедомовые приборы учета | шт. | - | - | - | - |
| | Горячее водоснабжение | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | пог. м | - | - | - | - |
| | здвижки | шт. | - | - | - | - |
| | прочая запорная арматура | шт. | - | - | - | - |
| | общедомовые приборы учета | шт. | - | - | - | - |
| | Холодное | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|---|---|
| | водоснабжение | | | | | |
| | водоснабжение | пог. м | 280,0 | сталь, ПП, d=25-75 мм | коррозия на линии трубопровода, ввод d=32 мм не соответствует диаметру изначально заложеного трубопровода d=89 мм, герметично рабочее состояние | - |
| | здвижки | шт. | 1 | затвор чугун | - | - |
| | прочая запорная арматура | шт. | 17 | кран шаровой, бронза, чугун | - | - |
| | общедомовые приборы учета | шт. | - | - | - | - |
| | Канализационная сеть | | | | | |
| | канализация внутридомовая | пог. м | 280,0 | чугун, ПВХ, d=50-110 мм | коррозия, очаги ржавчины на старой линии трубопровода, герметично рабочее состояние | - |
| | канализация дворовая до колодца | пог. м | 15,0 | чугун, d=110 мм | герметично рабочее состояние | - |
| | ливневая канализация | пог.м. | - | - | - | - |
| | Электрооборудование | | | | | |
| | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. | 1 | вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители | паутина, пыль | необходима ревизия, очистить от паутины и пыли |
| | щит распределительный этажный | шт. | 20 | электрическая проводка, автоматические выключатели, клемники | потеря эластичности, пыль частично открыты | необходима ревизия, закрыть щитки |
| | светильники | шт. | 24 | 4 шт. – улица 20 шт. - подъезд | - | замена лам накаливания и энергосбережения по необходимости |
| | выключатели | шт. | 8 | наружного исполнения, клавишные | - | - |
| | розетки | шт. | - | - | - | - |
| | общедомовые приборы учета | шт. | - | электрический счетчик | - | на балансе эл. сетей |
| | Крыльца | шт. | 4 | ж/бетон | - | - |
| 11 | тамбур | шт. | 4 | бетон/дерево | неровность оштукатуренной поверхности дверных откосов входных дверей в тамбурах | оштукатурить, окрасить откосы входных дверей с 1-го по 4-е подъездное помещение |
| 12 | Межпанельные стыки | пог. м | 1900,0 | цементно-песчаный раствор | мелкие волосяные трещины | - |

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
|-------|---|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 1 квартал 2022г. | Необходимо покраска газовых труб | 1 раз в год |
| 2 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов | 10.03.2022г. | Проверка ВДПО Акт №422/2022 | 3 раза в год |
| 3 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 3 квартал 2022г. | Акт готовности системы отопления | 1 раз в год |

Рекомендации: на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «07» апреля 2022г. комиссия рекомендует –

Оштукатурить ж/бетонные конструкции козырьков в местах отслоения штукатурного слоя, окрасить белой краской входные группы подъездных помещений № 1, № 2, № 3, № 4. Выполнить выравнивание и частичную замену желобов по периметру здания, очистить от грязи. Выполнить монтаж защитного ограждения, местами усилить ослабленное крепление старого ограждения. Выполнить косметический ремонт оконных рам с 1 по 4 подъездное помещение. Окрасить откосы входных дверей с 1-го по 4-е подъездное помещение. Частично выполнить косметический ремонт в местах отслоения штукатурного слоя, затечных пятен и трещин с 1 по 4 подъездное помещение. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных и подъездных помещениях. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов, закрыть этажно-распределительные щитки, заменить лампы энергосбережения по необходимости.

Вывод: Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени. Техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Шевченко, д. 5, в соответствии с требованиями технических регламентов определяющие параметры устойчивости, надежности и исправность строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения находится в надлежащем техническом состоянии.

(должность)

Мастер СМР

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Юрков А.Г.

(должность)

Бригадир СТСиО

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Клочков В.И.

(должность)

Инженер-техник

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Зайцев Н.Н.

(должность)

Главный инженер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Тесля А.И.

(должность)

Инженер энергетик

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Винокуров В.А.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)