



**АКТ ОСМОТРА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

от «28» сентября 2023г.

**Адрес:** г. Петров Вал, 1 мкр., д. 1  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

**Представителей управляющей организации:**

<b>Инженер-техник</b>	<b>Зайцев Н.Н.</b>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<b>Мастер СМР</b>	<b>Юрков А.Г.</b>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<b>Бригадир СТСиО</b>	<b>Ключков В.И.</b>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<b>Гл. инженер</b>	<b>Тесля А.И.</b>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<b>Инженер-энергетик</b>	<b>Винокуров В.А.</b>
(должность)	(фамилия, инициалы)

**Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):**

<b>Старший по дому</b>	
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию:	1990г.	
Материал стен:	ж/б панели	
Вид и тип кровли:	мягкая, биполь	
Число этажей:	5	
Количество подъездов:	6	
Количество квартир:	90	
Общая полезная площадь:	4889,1	кв.м.
Общий объем дома:	18099	куб.м.
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья):	1012,0	кв.м.
Площадь чердака (технического чердака):	1069,9	кв.м.
Наличие цокольного этажа:	отсутствует	
Общий физический износ многоквартирного дома:	-	%
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:	-	кв.м.

**В ходе осмотра состояния общего многоквартирного дома установлено следующее:**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерени я	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Рекомендации
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Фундамент:</b>	<b>Ж/бетонный</b>				
1	цоколь	кв.м.	124,0	оштукатурено, окрашено по периметру здания	неровность оштукатуренного слоя	частичный косметический ремонт с восточный стороны
	отмостка вертикальная планировка территории вокруг здания	кв.м.	221,0	бетон, по периметру дома  земляной грунт	с восточной стороны со стороны 4-го подъездного помещения осадка земляного грунта под отмосткой и прилегающей территории	выполнить работы по подсыпке и выравниванию земляного грунта с восточной стороны 4-го подъездного помещения
	приямки	шт.	4	вход в подвал: силикатный кирпич, оштукатурено, окрашено	образование сырости, попадание осадков в подвальные помещения	-
2	<b>Наружные и внутренние капитальные стены, наружные конструкции:</b>					
	наружные стены	кв. м	3091,2	панели ж/бетон	выветривание швов	заделка шва в районе балкона кв 74
	фасад	кв.м.	1370,6	панели ж/бетон	мелкие волосяные трещины	-
	плиты балконов и лоджий	шт.	48	ж/бетонные плиты  16 балконов  32 лоджий	-	-
	подъездные козырьки	шт.	6	ж/бетонные плиты	-	-
	пожарные лестницы	шт.	-	-	-	-
	эркеры	кв.м.	-	-	-	-
3	<b>Перегородки:</b>					
	внутренние стены	кв. м.	990,0	силикатный кирпич	волосяные трещины	-
4	<b>Перекрытия:</b>					
	междуэтажные	кв.м.	5864,0	ж/бетонные плиты	-	-
	подвальные	кв.м.	1466,0	ж/бетонные плиты	-	-
	чердачные	кв.м.	1466,0	ж/бетонные плиты	-	-
5	<b>Крыша:</b>					

	стропильная система	кв.м	-	-	-	-
	мауэрлат	пог.м.	-	-	-	-
	выходы на чердак	шт.	4	сборный деревянный щит обшит железом, окрашено, деревянный сборный щит на крыше	-	-
	чердачные продухи	шт.	-	-	-	-
	устройства вентиляционных каналов и дымоходов	шт.	4	огнеупорный кирпич, прямоугольной формы, отштукатурены, дымоходов нет	вентиляционные каналы на техническом этаже 5-го подъездного помещения имеют трещины	выполнить ревизию с последующим косметическим ремонтом вентиляционных каналов
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	-
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	5,50	водоотводящие лотки из бетона, металлические трубы	металлические трубы и бетонные лотки не соответствуют длине, следы затопления и сырости в подвальных помещениях	выполнить работы по отливу бетонных лотков от здания
	внутренний водосток	пог.м.	84,00	труба круглая	скопление грязи и мусора на крыше у водоприемных воронок	ревизия внутреннего водостока, очистка от грязи водоприемных воронок
	кровельное покрытие	кв.м.	1206,0	мягкая, совмещенная, биполь	местами обнаружено вздутие кровельного покрытия	выполнить ревизию мягкой кровли
	свесы	пог.м.	-	-	-	-
	желоба	пог.м.	-	-	-	-
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Полы:</b>	кв.м.	28,8	бетон	стертость	-
	<b>Проемы:</b>					
	двери	шт.	12	Входные: 4 шт. – металлические 2 шт. – деревянные  Внутри подъезда; 6 шт. - деревянные	незначительная осадка деревянных полотен, частичное отслоение лакокрасочной эмали	-
<b>7</b>	окна	шт.	24	2-е створчатые, деревянные	местами отсутствуют шпингалеты, неплотно прикрывается в притворах, частичное отслоение лакокрасочного покрытия, наличие грязи, трещины	-
	подвальные окна (другое)	шт.	8	продухи, квадратные	металлические решетки	-
<b>8</b>	<b>Отделка:</b>					
	Наружная	-	-	расшивка швов	выветривание швов, трещины на межпанельных стыках	-
	Внутренняя	-	-	оштукатурено,	в подъездных	выполнить частично

			окрашено, побелено	помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6 частичное отслоение штукатурного слоя, сколы, надписи на стенах на 1 и 5-х этажах, трещины и затечные пятна на 5-х этажах	косметический ремонт в подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6 на стенах 1 и 5-го этажа, на перекрытиях 5-х этажей
	другое	-	металлические ограждения перила деревянные:	-	-
9	<b>Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:</b>				
	мусоропровод	шт.	-	-	-
	лифт	шт.	-	-	-
	лестницы	кв.м	500,0	ж/бетон	-
	вентиляция	шт.	-	естественная	-
10	<b>Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:</b>				
	<b>Центральное отопление</b>				
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	18	регистры	-
	центральное отопление	пог. м	3920,0	сталь, ПП, dy=25-80 мм	коррозия на линии стал. трубопровода, герметичное рабочее состояние
	задвижки	шт.	2	затворы чугун	-
	прочая запорная арматура	шт.	125,0	кран: бронза	-
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-
	<b>Горячее водоснабжение</b>				
	Горячее водоснабжение	пог. м	470,0	ПП, сталь, dy=25-80мм	коррозия на линии стал. трубопровода , герметичное рабочее состояние
	задвижки	шт.	2	затвор чугун	-
	прочая запорная арматура	шт.	25	кран шаровой, бронза	часть кранов в нерабочем состоянии, капельные течи в подвальном помещении
	общедомовые приборы учета	шт.	2	-	ревизия, частичная замена кранов в нерабочем состоянии
	<b>Холодное водоснабжение</b>				на балансе

	водоснабжение	пог. м	360,0	сталь, ПП, dy=25-80 мм	коррозия на линии стал. трубопровода лежаков 20,0 м, очаги ржавчины	ревизия, частичная замена лежака в подвальном помещении
	задвижки	шт.	1	затвор чугун	-	-
	прочая запорная арматура	шт.	123	кран шаровой, бронза	часть кранов в нерабочем состоянии, капельные течи в подвальном помещении	ревизия, частичная замена кранов в нерабочем состоянии
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
	<b>Канализационная сеть</b>					
	канализация внутридомовая	пог. м	360,0	чугун, ПВХ, dy=50,100мм	герметично рабочее состояние	-
	канализация дворовая до колодца	пог. м	54,0	чугун, dy=100мм	-	-
	ливневая канализация	пог.м.	-	-	-	-
	<b>Электрооборудова ние</b>					
	вводное распределительное устройство (ГРЦГЦВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители	паутина, пыль	необходима ревизия
	щит распределительный этажный	шт.	30	электрическая проводка, автоматические выключатели, клемники	потеря эластичности, скрутки, пыль частично открыты	необходима ревизия, очистка от грязи и пыли, закрыть щитки
	светильники	шт.	30	6 шт. – улица 24 шт. - подъезд	замена лам накаливания по необходимости, открытые 10 шт., нерабочее состояние и отсутствие плафонов 2шт., старые «скрутки»	ревизия, заменить плафоны, пришедшие в негодность, замена ламп накаливания и энергосбережения по необходимости
	выключатели	шт.	30	наружного исполнения, клавишные	-	-
	розетки	шт.	-	-	-	-
	общедомовые приборы учета	шт.	-	-	-	-
11	<b>Крыльца</b>	шт.	6	ж/бетон	-	-
	тамбур	шт.	6	бетон/дерево	оштукатурено, окрашено, побелено	-
12	<b>Межпанельные стыки</b>	пог. м	2900,0	цементно-песчаный раствор	разрушение межпанельных швов, затечные пятна в подъездных помещениях, в 4 и 5 подъезде с 1-по 5 этаж с восточной стороны, между 2 и 3 подъездом с 1 по 5 этаж с восточной стороны, 4 подъезд с западной стороны с 1 по 5 этаж,	заштукатурить межпанельные швы имеющие трещины по периметру здания, технического этажа, в 4 и 5 подъезде с 1-по 5 этаж с восточной стороны, между 2 и 3 подъездом с 1 по 5 этаж с восточной

					технический этаж по периметру	стороны, 4 подъезд с западной стороны с 1 по 5 этаж
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	1 квартал 2023г.	Необходимо покраска газовых труб	1 раз в год
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	22.09.2023г.	Проверка ВДПО Акт №17582	3 раза в год
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	3 квартал 2023г.	Акт готовности системы отопления	1 раз в год

**Рекомендации:** на основании результатов визуального осмотра на момент обследования «28» сентября 2023г. комиссия рекомендует –

Выполнить работы по отливу бетонных лотков от здания. Выполнить работы по подсыпке и выравниванию земляного грунта с восточной стороны 4-го подъездного помещения. Заделать швы в районе балкона кв.74. Выполнить ревизию с последующим косметическим ремонтом вентиляционных каналов на техническом этаже, ревизию кровельного покрытия, внутреннего водостока, очистка от грязи и мусора водоприемных воронок. Окрасить оконную раму 2 этаж 5 подъезд. Выполнить частично косметический ремонт в подъездных помещениях № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6 на стенах 1 и 5-го этажа, на перекрытиях 5-х этажей. Монтировать недостающие деревянные поручни на металлические ограждения лестниц во 2-м, 3-м, 6-м подъездном помещении. Окрасить регистры во 2, 5, 6 подъездном помещении. Выполнить работы по частичной замене инженерных сетей и оборудования в подвальных помещениях. Провести ревизию электрооборудования на вводно-распределительном устройстве и этажных распределительных щитов, закрыть на замки этажно-распределительные щитки при их отсутствии. Заменить плафоны в 3-м и 5-м подъездном помещении.

**Вывод:** Данные о техническом состоянии конструктивных элементов говорят о воздействии внешних факторов окружающей среды и фактора времени. Техническое состояние основных строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, 1 мкр., д. 1 в соответствии с требованиями технических регламентов определяющие параметры устойчивости, надежности и исправность строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения находится в надлежащем техническом состоянии.

(должность) <b>Мастер СМР</b>	(подпись) <i>Юрков А.Г.</i>	(фамилия, инициалы)
(должность) <b>Бригадир СТСиО</b>	(подпись) <i>Ключков В.И.</i>	(фамилия, инициалы)
(должность) <b>Инженер-техник</b>	(подпись) <i>Зайцев Н.Н.</i>	(фамилия, инициалы)
(должность) <b>Главный инженер</b>	(подпись) <i>Тесля А.И.</i>	(фамилия, инициалы)
(должность) <b>Инженер энергетик</b>	(подпись) <i>Винокуров В.А.</i>	(фамилия, инициалы)
(должность)	(подпись)	