

Утверждаю:  
Директор ООО «Петрострой»  
Шиповалов К.А.  
«    »                    2018г.

**АКТ ОСМОТРА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

«29» мая 2018г.

Адрес: г.Петров Вал ул.30 лет Победы д.5  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

**Представителей управляющей организации:**

**Инженер-техник** Ветров Д.С.  
(должность) (фамилия, инициалы)

**Мастер СМР** Юрков А.Г.  
(должность) (фамилия, инициалы)

**Мастер ТСнО** Мурзин А.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)

**Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):**

**Старший по дому** Тесля Андрей Иванович  
(должность) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома.**

Год ввода дома в эксплуатацию: 1976  
Материал стен: кирпич  
Вид и тип кровли: 4-ех скатная шифер  
Число этажей: 5  
Количество подъездов: 4  
Количество квартир: 70  
Общая полезная площадь дома: 3379,4 кв.м  
Общий объем дома: 13741 куб.м  
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 909 кв.м  
Площадь чердака (технического чердака): 909 кв.м  
Наличие цокольного этажа: отсутствует  
Общий физический износ многоквартирного дома: ---  
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 681,2 кв.м.

## 2. Результаты осмотра.

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Кол-во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефект)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>						
1	<b>Кровля</b>					
	кровельное покрытие	кв.м.	1183	4-ех скатная, шифер	незначительные сколы, трещины шифера.	
	свесы	пог.м.	-	-	-	
	желоба	пог.м.	164	металл, прямоугольные	загрязнены.	
	защитные ограждения	пог.м.	164	металлическое, по периметру дома.	дефектов нет.	
	<b>Крыша</b>					
	стропильная система	кв.м	1185	дерево	в удовлетворительном состоянии.	
	мауэрлат	пог.м.	144	дерево	дефектов нет.	
	выходы на чердак	шт.	2	металл.крышка.	дефектов нет.	
	чердачные продухи	кв.м.	4	дерев, остекленные.	дефектов нет.	
	вентиляционные каналы и дымоходы	шт.	12	прямоугольной формы, кирпич огнеупорный	дефектов нет	
наружный водосток	пог.м.	60	металл, оцинкованные, круглой формы.	дефектов нет.		
<b>Наружные конструкции и оборудование</b>						
2	<b>Фундаменты</b>					
	цоколь	кв.м.	90	бетон по периметру дома, штукатурка,побелка.	трещины, отслоение штукатурки.	
	отмостка	кв.м.	174	бетон по периметру дома	трещины, образование ям.	
	приямки	шт.	8	прямоугольные, ограждения по краям кирпич, закрытые.	дефектов нет	
	крыльца	шт.	4	бетон	дефектов нет	
	Наружные стены	куб.м.	2100	кирпич	дефектов нет	
	Фасад	кв.м.	4200	кирпич	дефектов нет	

	плиты балконов и лоджий	шт.	56	ж/бетон. плиты	дефектов нет.	
	подъездные козырьки	шт.	4	ж/бетон. плиты	дефектов нет.	
	межпанельные швы	пог.м.	---	-----	-----	
	пожарные лестницы	шт.	---	-----	-----	
	эркеры	кв.м.	---	-----	-----	
	<b>Проемы</b>					
	дверные заполнения	шт.	4	входные: металл.	дефектов нет	
	оконные заполнения	шт.	16	дерев., остекленные.	дефектов нет	
	подвальные окна	шт.	-	-----	-----	
	<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>					
	<b>Перекрытия</b>					
3	междуэтажные	кв.м.	3636	ж/бетонные плиты	дефектов нет	
	подвальные	кв.м.	909	ж/бетонные плиты	дефектов нет	
	чердачные	кв.м.	909	ж/бетонные плиты	дефектов нет	
	Внутренние стены	кв.м.	428	кирпич, штукатурка, крашенные стены.	дефектов нет	
	Лестницы	кв.м.	269	бетон	дефектов нет	
	Тамбурные	шт.	4	ж/бетон	дефектов нет	
	Внутренний водосток	пог.м.	---	---	---	
		<b>Центральное отопление</b>				
4	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	-	отсутствуют.	-	
	трубопроводы Центрального отопления	пог. м	2536	стальные, полипропилен, лежаки, стояки центрального отопления d от 20 до 110мм	56м. трубопровода в подвале в неудовл. состоянии.	
	здвижки	шт.	1	затворы: чугун	дефектов нет	
	прочая запорная арматура	шт.	84	Краны: бронза	дефектов нет	

	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	---	---	---	
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---	
	<b>Горячее водоснабжение</b> <span style="float: right;">отсутствует</span>					
	горячее водоснабжение	пог. м	---	---	---	
	вертикальные трубопроводы	пог. м	---	---	---	
5	здвижки	шт.	---	---	---	
	прочая запорная арматура	шт.	---	---	---	
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---	
	<b>Холодное водоснабжение</b>					
	Водоснабжение	пог. м	310	стальные, полипропилен d от 25мм до 70 мм.	92м. трубопровода в подвале в неудовл. состоянии	
	здвижки	шт.	2	затворы: чугун.	дефектов нет	
6	прочая запорная арматура	шт.	60	краны: бронза	дефектов нет	
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---	
	<b>Система водоотведения (канализация)</b>					
	Канализация внутридомовая	пог. м	330	трубопровод ПВХ, чугун, d от 50 до 110 мм	дефектов нет	
7	Канализация дворовая до колодца	пог. м	16	Трубопровод чугун d 110мм.	дефектов нет.	
	ливневая канализация	пог.м.	---	---	---	---
	<b>Электрооборудование</b>					
8	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЦВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) расположено в подъезде. рубильник, предохранители.	дефектов нет, пыль, паутина, необходима ревизия.	

щит распределительный этажный	шт.	16	Автоматические выключатели, клемники, эл.кабели.	дефектов нет, пыль паутина, необходима ревизия.	
светильники	шт.	28	плафоны	дефектов нет	
выключатели	шт.	8	наружного исполнения, клавишные.	дефектов нет	
розетки	шт.	---	---	---	
общедомовые приборы учета	шт.	1	---	---	На балансе эл.сетей.

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	---	Необходимо покраска газовых труб.	1 раз в три года
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	12.03.2018	Проверка ВДПО Акт №006372 от 12.03.2018г.	3 раза в год.
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	29.06.2018	в плане 2018г.	1 раз в год

**Вывод и предложения:**

На основании результатов осмотра комиссия отмечает, что жилой дом находится:

в удовлетворительном состоянии необходимо провести ремонт отмостки по периметру дома,  
очистить желоба от грязи, восстановить водоотводящие лотки, провести ревизию в щитах распределительного  
устройства и этажных распределительных щитах.

**Старший по дому**

(должность)

(подпись)

**Тесля А.И.**

(фамилия, инициалы)

**Мастер Мастер СМР**

(должность)

(подпись)

**Юрков А.Г.**

(фамилия, инициалы)

**Мастер ТСиО**

(должность)

(подпись)

**Мурзин А.А.**

(фамилия, инициалы)

**Инженер-техник**

(должность)

(подпись)

**Ветров Д.С.**

(фамилия, инициалы)

**Главный инженер**

(должность)

(подпись)

**Тесля А.И.**

(фамилия, инициалы)