

Утверждаю:

Директор ООО «Петрострой»

Шиповалов К.А.

«        » 2018г.

**АКТ ОСЕННЕГО ОСМОТРА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

«27» сентября 2018г.

Адрес: г.Петров Вал ул.Рихарда Зорге д.10  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:

<u>Инженер-техник</u>	<u>Ветров Д.С.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Мастер СМР</u>	<u>Юрков А.Г.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Мастер СТСиО</u>	<u>Мурзин А.А.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старшая по дому Гневшева Татьяна Николаевна

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

**1. Технические характеристики многоквартирного дома.**

Год ввода дома в эксплуатацию: 1960

Материал стен: кирпич

Вид и тип кровли: 4-ех скатная шифер

Число этажей: 2

Количество подъездов: 4

Количество квартир: 32

Общая полезная площадь дома: 1299,1 кв.м

Общий объем дома: 4942 куб.м

Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): - кв.м

Площадь чердака (технического чердака): 852 кв.м

Наличие цокольного этажа: отсутствует

Общий физический износ многоквартирного дома: --- %

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - кв.м.

## 2. Результаты осмотра.

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Кол- во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>						
1	Кровля					
	кровельное покрытие	кв.м.	1108	4-ех скатная, шифер	сколы шифера	
	свесы	пог.м.	-	-	-	
	желоба	пог.м.	-	-	-	
	защитные ограждения	пог.м.	-	-	-	
	Крыша					
	стропильная система	кв.м	1108	дерев., 4-ех скатная	в удовл. состоянии	
	маузерлат	пог.м.	144	дерев.	в удовл. состоянии	
	выходы на чердак	шт.	4	дерев.крышка.	дефектов нет	
2	чердачные продухи	кв.м.	3	дерев.,шифер 2 остеклен. 1 дерев.закрыто.	сколы шифера	
	вентиляционные каналы и дымоходы	шт.	12	огнеупорный кирпич, прямоугольной формы, слой штукатурки.	дефектов нет	
	наружный водосток	пог.м.	-	-	-	
	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>					
	Фундаменты					
	цоколь	кв.м.	180	бетон, по периметру дома отштукатурен	дефектов нет	
	отмостка	кв.м.	180	асфальт , по периметру дома	удовл. состояние	
2	приямки	шт.	-	-	-	
	крыльца	шт.	4	бетон	разрушение бетон. слоя	
	наружные стены	куб.м.	870	кирпич	удовл. состояние	
	фасад	кв.м.	1728	кирпич	дефектов нет	
	плиты балконов и лоджий	шт.	12	ж/бетон. плиты	отслоение бетонного основания плит.	

	подъездные козырьки	шт.	4	металл. угол, обшиты металл. профилем	дефектов нет	
	межпанельные швы	пог.м.	---	----	----	
	пожарные лестницы	шт.	---	----	----	
	эркеры	кв.м.	---	----	----	
	<b>Проемы</b>					
	дверные заполнения	шт.	8	Внутри подъезда: 4 дерев. Входные: 4 дерев. обшиты металлом.	отслоение краски, перекос дверей.	
	оконные заполнения	шт.	4	дерев., остекленные.	дефектов нет	
	подвальные окна	шт.	-	---	----	
<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>						
3	<b>Перекрытия</b>					
	междуэтажные	кв.м.	852	ж/бетонные плиты	дефектов нет	
	подвальные	кв.м.	---	---	---	
	чердачные	кв.м.	852	ж/бетонные плиты	дефектов нет	
	Внутренние стены	кв.м.	160	кирпич, штукатурка, крашенные стены.	отслоение штукатурки, краски, наличие трещин.	
	Лестницы	кв.м.	95	бетон	1-ый подъезд 1-ый этаж отсутст. перила	
	Тамбурные	шт.	4	ж/бетон	дефектов нет	
	Внутренний водосток	пог.м.	---	---	----	
<b>Центральное отопление</b>						
4	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	---	---	---	
	центральное отопление	пог. м	1182	стальные, полипропилен d от 20-110мм.	дефектов нет	
	задвижки	шт.	2	затворы чугунные.	дефектов нет	
	прочая запорная арматура	шт.		краны:бронза	дефектов нет	
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	---	---	---	
	общедомовые приборы учета	шт.	1	---	---	на балансе ЖКХ

5	<b>Горячее водоснабжение</b>	<b>отсутствует</b>			
	Горячее водоснабжение	пог. м	---	---	---
	задвижки	шт.	---	---	---
	прочая запорная арматура	шт.	---	---	---
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---
6	<b>Холодное водоснабжение</b>				
	водоснабжение	пог. м	156	стальные, полипропилен d от 25мм до 70мм	удовл. состояние
	Задвижки	шт.	2	затворы:чугун	дефектов нет
	прочая запорная арматура	шт.		краны: чугун, бронза	дефектов нет
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---
7	<b>Система водоотведения (канализация)</b>				
	канализация внутридомовая	пог. м	156	трубопровод ПВХ, чугун, d от 50 до 110 мм	1,3 подъезд поменяны на ПВХ.
	канализация дворовая до колодца	пог. м	12	трубопровод чугун d 110мм.	дефектов нет.
	ливневая канализация	пог.м.	---	---	---
8	<b>Электрооборудование</b>				
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	2	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители.	дефектов нет. пыль, паутина, необходима ревизия.
	щит распределительный этажный	шт.	8	эл.проводка, автомат. выкл.	дефектов нет. пыль необходима ревизия.
	светильники	шт.	12	плафоны	светильника над входом в 2,3 подъезды не исправны, 4-ом подъезде над входом отсутст.
	выключатели	шт.	9	наружного исполнения, клавишные.	в неудовлетворительном состоянии 1,2,3 подъезды
	розетки	шт.	---	---	---
	общедомовые приборы учета	шт.	2	Эл.счетчик.	на балансе эл.сетей.

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	---	Необходимо покраска газовых труб.	1 раз в три года
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	05.06.2018	Проверка ВДПО Акт №006837 от 05.06.2018г.	3 раза в год.
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	09.07.2018	Акт готовности системы отопления 2018-2019гг.	1 раз в год

**Вывод и предложения:**

На основании результатов осмотра комиссия отмечает, что жилой дом находится:

в удовлетворительном состоянии необходим косметический ремонт, крылец, внутренних стен дома, ж/бетонных плит балконов, дверей, а также заменить выключатели внутреннего и наружного освещения, плафоны освещения перед входом, провести распределительного устройства и этажных распределительных щитов.

**Старшая по дому**

(должность)

*Ильин*  
(подпись)

**Гневшева Т.Н.**

(фамилия, инициалы)

**Мастер СМР**

(должность)

*Юрков*  
(подпись)

**Юрков А.Г.**

(фамилия, инициалы)

**Мастер СТСиО**

(должность)

*Мурзин*  
(подпись)

**Мурзин А.А.**

(фамилия, инициалы)

**Инженер-техник**

(должность)

*Ветров*  
(подпись)

**Ветров Д.С.**

(фамилия, инициалы)

**Главный инженер**

(должность)

*Тесля*  
(подпись)

**Тесля А.И.**

(фамилия, инициалы)