

Утверждаю:
Директор ООО «Петрострой»
Шиповалов К.А.
« » 2018г.

«Петрострой»

АКТ ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

«26» сентября 2018г.

Адрес: г.Петров Вал ул.Крупская д.5
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:
Инженер-техник Ветров Д.С.
(должность) (фамилия, инициалы)
Мастер СМР Юрков А.Г.
(должность) (фамилия, инициалы)
Мастер СТСиО Мурзин А.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старшая по дому Кузуб Людмила Петровна
(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома.

Год ввода дома в эксплуатацию: 1998
Материал стен: кирпич
Вид и тип кровли: 4-ех скатная шифер
Число этажей: 4
Количество подъездов: 3
Количество квартир: 36
Общая полезная площадь дома: 1759,7 кв.м
Общий объем дома: 7525 куб.м
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 638 кв.м
Площадь чердака (технического чердака): 638 кв.м
Наличие цокольного этажа: отсутствует %
Общий физический износ многоквартирного дома: ---%
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: --- кв.м

2. Результаты осмотра.

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Кол- во | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Вывод при осмотре | |
|---|--|----------------------|------------|---|--|------------|
| | | | | | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выше отметки чердачного перекрытия | | | | | | |
| 1 | Кровля | | | | | |
| | кровельное покрытие | кв.м. | 829 | 4-ех скатная, шифер. | в удовл. состоянии | |
| | свесы | пог.м. | - | - | - | |
| | желоба | пог.м. | - | - | - | |
| | защитные ограждения | пог.м. | 144 | металл., по периметру дома. | металл. оторван в местах сварных соединений . | |
| | Крыша | | | | | |
| | стропильная система | кв.м | 829 | дерев., 4-ех скатная | в удовл. состоянии. | |
| | мауэрлат | пог.м. | 144 | дерев. | в удовл. состоянии | |
| | выходы на чердак | шт. | 2 | дерев.крышка, обшита металл. | дефектов нет | |
| | чердачные продухи | кв.м. | 4 | дерев.,шифер, закрытые. | сколы, трещина шифера. | |
| 2 | вентиляционные каналы и дымоходы | шт. | 7 | прямоугольные, огнеупорный кирпич, штукатурка. | трещины в кирпичной кладке, штукатурки. | |
| | наружный водосток | пог.м. | - | - | - | |
| | Наружные конструкции и оборудование | | | | | |
| 2 | Фундаменты | | | | | |
| | цоколь | кв.м. | 144 | бетон, по периметру дома штукатурка. | трещины, отслоение штукатурки. | |
| | отмостка | кв.м. | 144 | бетон, по периметру дома | трещины бетонного основания, образование ям | |
| | приямки | шт. | 8 | прямоугольные 2х1м., по краям ограждение кирпич,решетки, 2 входа в подвал, кирпич.накрыты металл. листом. | трещины,разрушение кирпичной кладки, открытые. | |

| | | | | | | |
|---|--|--------|------|--|--|--|
| | крыльца | шт. | 3 | бетон | отслоение бетона. | |
| | наружные стены | куб.м. | 1840 | кирпич | с торца дома 1-ый подъезд трещина кирпичной кладке лоджии от кровли до фундамента. | |
| | фасад | кв.м. | 3680 | кирпич | дефектов нет | |
| | плиты балконов и лоджий | шт. | 36 | ж/бетон. плита, кирпич | 1 этаж лоджии трещины в кирпичной кладке. | |
| | подъездные козырьки | шт. | 3 | ж/бетон. плита, подпорки кирпич.металл. | трещины подпорок в кирпичной кладке. отств. металл. подпорок на 1,3 подъезде | |
| | межпанельные швы | пог.м. | --- | ---- | ---- | |
| | пожарные лестницы | шт. | --- | ---- | ---- | |
| | эркеры | кв.м. | --- | ---- | ---- | |
| | Проемы | | | | | |
| | дверные заполнения | шт. | 12 | Внутри подъезда: 3 дерев. Входные: 2 дерев.1металл. | отслоение краски, перекос дверей. | |
| | оконные заполнения | шт. | 9 | дерев., остекленные. | дефектов нет | |
| | подвальные окна | шт. | 6 | продухи | открытые. | |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование | | | | | |
| | Перекрытия | | | | | |
| | междуэтажные | кв.м. | 2043 | ж/бетонные плиты | дефектов нет | |
| | подвальные | кв.м. | 638 | ж/бетонные плиты | дефектов нет | |
| | чердачные | кв.м. | 638 | ж/бетонные плиты | дефектов нет | |
| | внутренние стены | кв.м. | 280 | кирпич, штукатурка, крашенные стены. | в 1-ом подъезде в тамбуре трещины и отслоение штукатурки, краски | |
| | лестницы | кв.м. | 172 | бетон | дефектов нет | |
| | тамбурные | шт. | 3 | ж/бетон | дефектов нет | |
| | остекление в местах общего пользования | кв.м. | 12 | дерево, остекленные. одностороннего исполнения | дефектов нет | |
| 4 | Центральное отопление | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------|------|--|---|-----|
| | отопительные приборы мест общего пользования | шт. | 6 | металл, регисторы. | отсутствует регистор в 1-ом подъезде. | |
| | центральное отопление | пог. м | 1182 | стальные, полипропилен, d от 20-110мм. | дефектов нет. | |
| | задвижки | шт. | 2 | затворы: чугунные. | дефектов нет | |
| | прочая запорная арматура | шт. | 97 | краны: бронза, чугун. | краны чугун. в неудовл. состоянии. | |
| | теплоизоляция трубопроводов | пог. м | --- | теплоизоляция лежаков по всему периметру. | местами оторвана. | |
| | общедомовые приборы учета | шт. | --- | --- | --- | |
| 5 | Горячее водоснабжение | | | | | |
| | горячее водоснабжение | пог. м | --- | --- | --- | |
| | задвижки | шт. | --- | --- | --- | |
| | прочая запорная арматура | шт. | --- | --- | --- | |
| | общедомовые приборы учета | шт. | --- | --- | --- | |
| 6 | Холодное водоснабжение | | | | | |
| | водоснабжение | пог. м | 162 | стальные, полипропилен d от 25мм до 70мм | дефектов нет. лежаки поменяны полностью | |
| | Задвижки | шт. | 1 | затворы: чугун | дефектов нет | |
| | прочая запорная арматура | шт. | 16 | краны: чугун, бронза | краны чугун. в неудовл. состоянии. | |
| | общедомовые приборы учета | шт. | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Система водоотведения (канализация) | | | | | |
| | канализация внутридомовая | пог. м | 162 | трубопровод чугун, полипропилен. d от 50 до 110 мм | удовл. состояние | |
| | канализация дворовая до колодца | пог. м | 45 | трубопровод чугун d 110мм. | дефектов нет. | |

| | | | | | |
|---|---|--------|-----|--|---|
| | | | | | |
| | ливневая канализация | ПОГ.М. | --- | --- | --- |
| | Электрооборудование | | | | |
| 8 | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЦВУ) | шт. | 1 | вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители. | дефектов нет пыль, паутина, необходима ревизия. |
| | щит распределительный этажный | шт. | 12 | Учетно - групповой. Автоматические выключатели, рубильник. | дефектов нет пыль, паутина, необходима ревизия. |
| | светильники | шт. | 18 | плафоны | 4шт. открытые |
| | выключатели | шт. | 15 | наружного исполнения, клавишные. | 1-ый подъезд разбитый выключатель. |
| | розетки | шт. | --- | --- | --- |
| | общедомовые приборы учета | шт. | --- | --- | --- |

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
|-------|---|-----------------|---|--------------------------|
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | --- | необходимо покраска газовых труб. | 1 раз в три года |
| 2 | Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов | 30.05.2018 | проверка ВДПО Акт №006821 от 30.05.2018г. | 3раза в год. |
| 3 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14.06.2018 | Акт готовности системы отопления 2018-2019гг. | 1раз в год |

Вывод и предложения:

На основании результатов осмотра комиссия отмечает, что жилой дом находится:

в удовлетворительном состоянии необходимо восстановить цоколь, отмостку по периметру всего дома, провести косметический ремонт вентиляционных каналов и дымоходов, крылец, приямок, дверей, подъездных козырьков, провести ревизию вводно-распределительного устройства и этажных распределительных щитов.

Старшая по дому

(должность)

(подпись)

Кузуб Л.П.

(фамилия, инициалы)

Мастер СМР

(должность)

(подпись)

Юрков А.Г.

(фамилия, инициалы)

Мастер СТСиО

(должность)

(подпись)

Мурзин А.А.

(фамилия, инициалы)

Инженер-техник

(должность)

(подпись)

Ветров Д.С.

(фамилия, инициалы)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Тесля А.И.

(фамилия, инициалы)